



FUNDAS PROTECTORAS ANTI-POLVO, ANTI-CHISPAS Y ANTI-TEMPERATURA

F40

Las fundas protectoras para robot y brazo robótico son diseñadas con base en las necesidades del cliente. Al ser “un traje a la medida” la confección y forma de la mismas varían y pueden combinarse, pero siempre garantizadas para su operación. La elección del material se hace con base en la información proporcionada por el usuario final (ver cuadro)¹; así como la definición de herrajes de sujeción, cintillas y articulaciones. Los siguientes requisitos son indispensables: dimensiones del robot, planos, condiciones de operación y/o autorizar el levantamiento de los mismos por nuestro personal.



Cuadro 1. Recomendaciones de tipos de funda

Tipos de funda	Condiciones del proceso						Estilo recomendado
	Polvo	Agua	Pintura	Soldadura	Mecanizado / Desbaste	Forja / Fundición	
Anti-polvo (p)							TTP Hidrófugo
Anti-chispa (c)							TT / TG Ignífugo exposición moderada
Anti-temperatura (t)							TR Ignífugo exposición severa

Nota 1: El diseño puede combinar estilos mencionados en este cuadro y/o complementarse con estilos no mencionados. Consulte a su representante.

Nota 2: Los estilos pueden incrementar el número de capas o integrar otros materiales según de las condiciones de operación de los equipos.